

PANIE PRZEWODNICZĄCY
 PANIE BURMISTRZE
 WYSOKA RADO

Zwracam się w sprawie ulicy która była modernizowana ul. Łobeska jej fragment od skrzyżowania z ulicą Stepięcką w czasie każdego opadu atmosferycznego - deszczu, stanowią ogromne bagno wody do ulicy Bożinowej, stanowią zamontowane kratki ściekowe i nie odbierają wody, zamontowane jest więcej, po drugiej stronie i nie zbierają wody.

Wykonawca tej ulicy powinien poprawić obecny stan nawierzchni, ponieważ woda cała przejdzie dla pieszych.

Po drugiej stronie zrobić umyć się na ulicy Łobeskiej zamontowane są i ustawione kratki drogowe na chodniku dla pieszych są zamontowane, czy niektóre Brak ich, pozostałości są kratki drogowe, ponieważ niektóre stoją na chodniku to po godzinie 23⁰⁰ są nie widoczne (brak oświetlenia) są nie widoczne ~~brak oświetlenia~~, stanowią niebezpieczeństwo dla każdego człowieka, który ma po pracy.

Po trzecie na ulicy Łobeskiej przy myślenie że zostały nie ma widzenie chodnika, tylko jest ze spadkiem w czasie zimny gdy jest białe nie da się iść po chodniku.

PADNA
 Stefani Czerwka

Drobia 23.02.2024

PANIE PRZEWODNICZĄCY
PANIE BURMISTRZU
NYSOKA RADO

Zwracam się w sprawie ulicy Cementowej przy
tym samym cmentarzu parafialnym przy wejściu do bramy
grórniej, przy każdej z gradach deszczu na długości
20 m - do potłoty ulicy, jest ogromne bagno wodne
Tymczasem to już drugi rok. Był tam również odwrócony
przy grórnym śmietniku, który rozsypano.

Nawys tego rowu jest wyższy niż poziom ulicy,
a spadające wody nie może spłynąć w kierunku
dawnego rowu, bo jest wyższy. Ten row może
zostanie poprowadzony, poprowadzić to stau ulicy

Tyle ludzi w każdej esmarkcie brnie po wodzie
Przyjeżdżają się dżimie że Drobia jest miastem
i miłt nie interesuje się stauem tej ulicy, czy
nie stauoni to zainteresowanie władz samorządowych

Mice są najważniejsze miasto Drobia i należy
poprowadzić ich w pierwszej kolejności

RADNA

Elżbieta Gwizdała